

Årlig besiktning av lekredskap 2024



Rådjursvägen 31-263

Viltpassets
Samfällighetsförening

Tumba



HSB – där möjligheterna bor

Besiktningssman:	Nicolai Ussing Nicolai.ussing@hsb.se
Beställare, kontaktperson:	Styrelsen
Adress till beställare:	Rådjursvägen 31-263 Tumba
Närvarande vid besiktningen:	
Lekplatsadress:	Rådjursvägen 31-263
Datum för besiktningen:	2024-04-30
Datum för utskrift:	2024-05-10
Årlig besiktning:	Besiktning med syftet att fastställa den allmänna säkerhetsnivån för lekredskap, fundament och utrymmen/ytor

Rutiner för drift och underhåll enligt SSEN 1176-7:2020	
Driftansvarig	

					Felklassning
Rutiner för Installation	1176-7:5.1-5.3	Finns	Saknas		
Rutiner för besiktning	1176-7:6.1-6.2	Finns	Saknas		
Rutiner för underhåll	1176-7:7.1-7.3	Finns	Saknas		
Rutiner för drift	1176-7:8.1-8-2	Finns	Saknas		
Hänvisningsskylt:	1176-7:8.2.3	Finns	Saknas		

Barnsäkra brunnar:	BBR & Ordninglagen:	Ej kontrollerat i denna besiktning	
--------------------	---------------------	------------------------------------	--

Siktanalys:	SSEN 1176-1:Tabell 4	Finns	Saknas	Uppfyller gällande krav	
HIC-Prov:	SSEN 1176-1:Tabell 4 & SSEN 1177	Finns	Saknas	Uppfyller gällande krav/Uppfyller ej gällande krav	Ej utförd

Besiktningen utförs mot:	Svensk standard SS-EN 1176:2017-2020 Lekredskap
	Plan & bygglagen (SFS 2010:900)
	Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451)
	Boverkets byggregler BBR, Ordninglagen (SFS 1993:1617)
	Leverantörers monteringsanvisningar samt information angående besiktning, drift och underhåll rutiner.
Omfattning av besiktningen:	Permanent installerade lekredskap samt minimiutrymme med visuell bedömning av verifierbara stötdämpandeunderlag
	Kontroll av rutiner för drift och underhåll och överensstämmelse med krav i SSEN 1176-7:2020
	Barnsäkra brunnar, staket och grindar på lekplatsen
Undantag:	Hållfasthetsberäkningar på konstruktioner utförs ej
	Övrig markutrustning på lekplatsen som ej är avsedda för lek ingår ej i besiktningen, om inte annat anges i rapporten.



Risicanalys:	Risk analys och felklassning utförs enligt nedanstående matrikel/modell, SERENO Certifiering AB
--------------	---

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A-fel	A-fel	A-fel
Mindre skada	A-fel	B-fel	C-fel
Liten skada	B-fel	C-fel	C-fel

Förklaring till felklassning:	A-fel	Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada.	(Normalt krävs omedelbar åtgärd).
	B-fel	Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada.	(Normalt bör åtgärd vidtagas snarast).
	C-fel	Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada.	(Normalt bör åtgärd vidtagas vid -periodiskt underhåll eller hållas under bevakning).
	IFI	Inga fel identifierade.	
	UH	Fel som ej innebär någon säkerhetsrisk, endast behov underhåll.	
	U	Utredning, vidare kontroll med tillverkare/leverantör och /eller vidare tester/provningar som ger underlag för bedömning.	

Sammanfattning/utlåtande:	Vanligt underhåll/ sandlådor bör bytas ut för att förebygga skador
	Informationsskyltar saknas generellt

Punkter omedelbar åtgärd:	Alla B anmärkningar



Lekplats nr 1:	Redskap nr 1-2 Rådjev. 133
----------------	-------------------------------

Bild nr 1



Bild nr 2



Bild nr 3



Produktspecifikation			Besiktningens utlåtande					
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt	HAGS	2023	1		1176-7:2020.8.2.3	Informationsskylt saknas	B
2	Lekborg	HAGS UNIMINI	2023	2		1176-7:2020 7.1		IFI
3	Gungställning typ a	HAGS	2023	3		1176-7:2020 7.1		IFI

Lekplats nr 2:

Redskap nr 1
Rådjev. 177

Bild nr 1



Bild nr 2



Bild nr 3



Bild nr 4



Produktspecifikation			Besiktningensutlåtande					
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt						Saknas	B
2	Sandlåda	Okänt	Okänt	1-3		1176-7:2020 7.1	Bristande underhåll uppstickande spik	B
3	Bänk	Okänt	Okänt			1176-7:2020 7.1	Sittbräda saknas, utstickande metallföremål	B

Lekplats nr 3:	Redskap nr 1 Rådjev. 163	
----------------	-----------------------------	--

Bild nr 1



Produktspecifikation		Besiktningensutlåtande						
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt						Saknas	B
2	Sandlåda	Okänt	Okänt	1		1176-7:2020 7.1	Bristande underhåll uppstickande spik	B



Lekplats nr 4:	Redskap nr 1 Rådjev. 149	
----------------	-----------------------------	--

Bild nr 6



Bild nr 7



Bild nr 8



Produktspecifikation			Besiktningens utlåtande					
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt						Saknas	B
2	Sandlåda	Okänt	Okänt	1		1176-7:2020 7.1	Bristande underhåll uppstickande spik	B

Lekplats nr 5:	Redskap nr 1-2 Rådjev. 117	
----------------	-------------------------------	--

Bild nr 6



Bild nr 7



Bild nr 8



Produktspecifikation			Besiktningensutlåtande					
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt						Saknas	B
2	Sandlåda	Okänt	Okänt	1-3		1176-7:2020 7.1	Bristande underhåll uppstickande spik	B
3	Vippgunga	Okänt	Okänt			1176-7:2020 7.1	Fundament ej täckt av fallskydd	B



Lekplats nr 6:	Redskap nr 1-2 Rådjev. 105	
----------------	-------------------------------	--

Bild nr 1



Bild nr 2



Bild nr 3



Produktspecifikation		Besiktningens utlåtande						
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt						Saknas	B
2	Sandlåda	Okänt	Okänt	1		1176-7:2020 7.1	Bristande underhåll uppstickande spik	B

Besiktning utförd av
Nicolai Ussing
Huddinge 2024-05-10

