

Årlig besiktning av lekredskap 2025



Rådjursvägen 31-263

Viltpassets
Samfällighetsförening

Tumba



HSB – där möjligheterna bor

Besiktningsman:	Nicolai Ussing Nicolai.ussing@hsb.se
Beställare, kontaktperson:	Styrelsen
Adress till beställare:	Rådjursvägen 31-263 Tumba
Närvarande vid besiktningen:	
Lekplatsadress:	Rådjursvägen 31-263
Datum för besiktningen:	2024-05-08
Datum för utskrift:	2024-05-09
Årlig besiktning:	Besiktning med syftet att fastställa den allmänna säkerhetsnivån för lekredskap, fundament och utrymmen/ytor

Rutiner för drift och underhåll enligt SSEN 1176-7:2020	
Driftansvarig	

Felklassning

Rutiner för Installation	1176-7:5.1-5.3	Finns	Saknas	Ej aktuellt	
Rutiner för besiktning	1176-7:6.1-6.2	Finns	Saknas	Finns	IFI
Rutiner för underhåll	1176-7:7.1-7.3	Finns	Saknas	Finns	IFI
Rutiner för drift	1176-7:8.1-8-2	Finns	Saknas	Finns	IFI
Hänvisningsskylt:	1176-7:8.2.3	Finns	Saknas	Finns	IFI

Barnsäkra brunnar:	BBR & Ordningslagen:	Ej kontrollerat i denna besiktning	
--------------------	----------------------	------------------------------------	--

Siktanalys:	SSEN 1176-1:Tabell 4	Finns	Saknas	Uppfyller gällande krav	
HIC-Prov:	SSEN 1176-1:Tabell 4 & SSEN 1177	Finns	Saknas	Uppfyller gällande krav/Uppfyller ej gällande krav	Ej utförd

Besiktningen utförs mot:	Svensk standard SS-EN 1176:2017-2020 Lekredskap
	Plan & bygglagen (SFS 2010:900)
	Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451)
	Boverkets byggregler BBR, Ordningslagen (SFS 1993:1617)
	Leverantörers monteringsanvisningar samt information angående besiktning, drift och underhåll rutiner.
Omfattning av besiktningen:	Permanent installerade lekredskap samt minimiutrymme med visuell bedömning av verifierbara stötdämpandeunderlag
	Kontroll av rutiner för drift och underhåll och överensstämmelse med krav i SSEN 1176-7:2020
	Barnsäkra brunnar, staket och grindar på lekplatsen
Undantag:	Hållfasthetsberäkningar på konstruktioner utförs ej
	Övrig markutrustning på lekplatsen som ej är avsedda för lek ingår ej i besiktningen, om inte annat anges i rapporten.



Risikanalys:	Risk analys och felklassning utförs enligt nedanstående matrikel/modell, SERENO Certifiering AB
--------------	---

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A-fel	A-fel	A-fel
Mindre skada	A-fel	B-fel	C-fel
Liten skada	B-fel	C-fel	C-fel

Förklaring till felklassning:	A-fel	Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada.	(Normalt krävs omedelbar åtgärd).
	B-fel	Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada.	(Normalt bör åtgärd vidtagas snarast).
	C-fel	Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada.	(Normalt bör åtgärd vidtagas vid -periodiskt underhåll eller hållas under bevakning).
	IFI	Inga fel identifierade.	
	UH	Fel som ej innebär någon säkerhetsrisk, endast behov underhåll.	
	U	Utredning, vidare kontroll med tillverkare/leverantör och /eller vidare tester/provningar som ger underlag för bedömning.	

Sammanfattning/utlåtande:	Denna besiktning omfattar inte konsumenttillverkad lekturstning som styrelsen inte ansvarar för. Det rekommenderas att skyllt sättas upp att styrelsen inte ansvarar för privat utsatt lekturstning och underhåll.
	Allmän städning av främmade föremål

Punkter omedelbar åtgärd:	Städning av främmade föremål och skräp vid lekturstningen.
	Rekommendation: Försök hålla närområdet för lek fritt från stenar,mm. som det kan kastas med



Lekplats nr 1:	Redskap nr 1-2 Rådjev. 133	
----------------	-------------------------------	--

Bild nr 1



Bild nr 2



Bild nr 3



Bild nr 4



Bild nr 5



Produktspecifikation				Besiktningsutlåtande				
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt	HAGS	2023	1		1176-7:2020.8.2.3		IFI
2	Lekborg	HAGS UNIMINI	2023	2-4		1176-7:2020 7.1	Området skall hållas rens från lösa föremål som kan skada människor och lek utrustning	C
3	Gungställning typ a	HAGS	2023	5		1176-7:2020 7.1		IFI



Lekplats nr 2:	Redskap nr 1 Rådjv. 177	
----------------	----------------------------	--



Produktspecifikation				Besiktning utlåtande				
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt	Okänt	2024	1		1176-7:2020.8.2.3		IFI
2	Sandlåda	Okänt	2024	2		1176-7:2020 7.1		IFI
3	Bänk	Okänt	Okänt			1176-7:2020 7.1		IFI

Lekplats nr 3:	Redskap nr 1 Rådjev. 163	
----------------	-----------------------------	--

Bild nr 1



Bild nr 2



Produktspecifikation				Besiktningsutlåtande				
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt	Okänt	2024	1		1176-7:2020.8.2.3		IFI
2	Sandlåda	Okänt	2024	2		1176-7:2020 7.1		IFI



Lekplats nr 4:	Redskap nr 1 Rådjev. 149	
----------------	-----------------------------	--



Produktspecifikation			Besiktningsutlåtande					
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt	Okänt	2024	1		1176-7:2020.8.2.3		IFI
2	Sandlåda	Okänt	2024	2		1176-7:2020 7.1		IFI
3	Privat gungställning & studsmatta	Okänt	Okänt	3-4			Denna besiktning omfattar inte konsumenttillverkad lekutrustning som styrelsen inte ansvarar för. Det rekommenderas att skylt sätts upp att styrelsen inte ansvarar för privat utsatt lekutrustning och underhåll.	

Lekplats nr 5:	Redskap nr 1 Rådjev. 117	
----------------	-----------------------------	--

Bild nr 1



Bild nr 2



Bild nr 3



Produktspecifikation				Besiktningensutlåtande				
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt			1		1176-7:2020.8.2.3		IF1
2	Sandlåda	Okänt	2024	2-3		1176-7:2020 7.1	Regelbunden städning av främmade föremål	C



Lekplats nr 6:	Redskap nr 1 Rådjev. 105	
----------------	-----------------------------	--

Bild nr 1



Bild nr 2



Produktspecifikation			Besiktningsutlåtande					
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Informationsskylt		2024			1176-7:2020.8.2.3		IFI
2	Sandlåda	Okänt	2024	1		1176-7:2020 7.1		IFI
3	Privat studsmatta						Denna besiktning omfattar inte konsumenttillverkad lekutrustning som styrelsen inte ansvarar för. Det rekommenderas att skyllt sättas upp att styrelsen inte ansvarar för privat utsatt lekutrustning och underhåll.	

Besiktning utförd av
Nicolai Ussing
Huddinge 2025-05-09